

St. Moritz, 26. September 2016

Stromausfall in Celerina – St. Moritz

Am Abend von Samstag, 24. September um 21.12 Uhr kam es im Raum Celerina und St. Moritz zu einem Stromunterbruch. Zum Stromausfall kam es wegen einem Kurzschluss, der vermutlich von einem Eichhörnchen verursacht wurde. Aus Sicherheitsgründen schaltete sich nach dem Kurzschluss ein Transformator im Unterwerk Islas selbstständig aus. Von der Störung waren Anschlüsse in St. Moritz Dorf und Celerina betroffen. Die Störung dauerte knapp 10 Minuten.

Die Erneuerung des Unterwerks im Jahr 2017 sieht den Bau einer Innenraumanlage vor. Dadurch werden in Zukunft solche Vorfälle nicht mehr vorkommen.

St. Moritz Energie bedauert die durch den Versorgungsunterbruch entstandenen Unannehmlichkeiten.

St. Moritz Energie ist ein lokales Energieunternehmen und ein Betrieb der Gemeinde St. Moritz. Rund 8'000 Kundinnen und Kunden werden in St. Moritz, Celerina und teilweise Champfèr mit elektrischer Energie und mit Wärme versorgt.

Media Relations

St. Moritz Energie • Via Signuria 5 • 7500 St. Moritz

Telefon: 081 837 59 10 • Fax: 081 837 59 11

info@stmoritz-energie.ch • www.stmoritz-energie.ch

Patrik Casagrande

Geschäftsführer

patrik.casagrande(at)stmoritz-energie.ch

Franco Milani

Leiter Beschaffung, Vertrieb und Marketing

franco.milani(at)stmoritz-energie.ch